

Порядок приема в поверку и выдачи после поверки средств измерений посредством услуг транспортных компаний.

Доставка средств измерений (СИ) осуществляется в ФБУ «Вологодский ЦСМ» по адресу: 160004, г. Вологда ул. Ленинградская, 70а, корпус №2, кабинет №4.

В отправлении вместе с СИ **обязательно** должна быть вложена заявка на поверку СИ с указанием реквизитов Заказчика, номера телефона ответственного лица, копия свидетельства о предыдущей поверке (если оно имеется).

В случае ранее оформленной заявки и предварительной оплаты поверки СИ в отправление вместе с СИ **обязательно** должна быть вложена копия платежного поручения, копия свидетельства о предыдущей поверке (если оно имеется).

Получение СИ посредством услуг транспортных компаний осуществляется после уточнения Заказчиком проведения работ по поверке СИ (контактные телефоны отделов размещены на сайте www.vologdacs.m.ru в разделе «Контакты») и полной оплаты работ по поверке. Уточнение прохождения платежа осуществляется по тел. (8172) 51-65-49. Для получения СИ курьером транспортной компании Заказчику необходимо на факс: (8172) 52-06-56 или на электронный адрес: info@vologdacs.m.ru выслать доверенность на выбранную Заказчиком транспортную компанию. Доверенность оформляется на бланке Заказчика и должна содержать следующее: Заказчик доверяет курьеру (фамилия курьера не обязательна) выбранной Заказчиком транспортной компании получить в ФБУ «Вологодский ЦСМ» средства измерений: (указать № заявления-квитанции, количество СИ, номера СИ) для дальнейшей транспортировки Заказчику.

ФБУ «Вологодский ЦСМ» не несёт ответственности за порчу приборов во время транспортировки!

Для обеспечения сохранности приборов указывайте в договоре с транспортной компанией их обязанности по упаковке СИ.